

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Гатчинской районной
организации ЛОО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»



Запашникова И.В.

«12» января 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Автономной некоммерческой
общеобразовательной организации
«Школа «Умиление»

Семина О.В.

«12» января 2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1 от 29.12.2025

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование (вид) объекта

Образовательное учреждение для детей.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа «Умиление»

1.2. Фактический адрес объекта

188380, Российская Федерация, Ленинградская область, м. о. Гатчинский, г. п. Вырица,
пер. Восточный, дом 3

Email: umilenieschool@yandex.ru, semina.olga@zolotoy.ru

Контактные телефоны: +79315385010

1.3. Юридический адрес объекта

188380, Российская Федерация, Ленинградская область, м. о. Гатчинский, г. п. Вырица,
пер. Восточный, дом 3

Email: umilenieschool@yandex.ru, semina.olga@zolotoy.ru

Контактные телефоны: +79315385010

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящий объект, общей площадью 1048,8 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 2275,0 кв.м

кадастровый номер: 47:23:0603012:122

координаты объекта: 59.400332, 30.31057

1.4. Год постройки объекта 2024 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущие ремонтные работы проводятся ежегодно

1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление

- 1.7. Форма собственности: частная
 1.8. Территориальная принадлежность: Гатчинский муниципальный округ
 1.9. Наименование вышестоящей организации: нет
 1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: нет

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ

- 2.1. Сфера деятельности: образование
 2.2. Вид деятельности: образование среднее общее
 2.3. Форма способа оказания услуг: на объекте
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г, У

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От ближайшей остановки общественного транспорта
Автобусы рейсов № 503, 504А, 512, 534, 534А
 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть
 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150,0 м
 3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые – есть; регулируемые- нет, со звуковой сигнализацией, таймером - нет
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая- нет, тактильная - нет, визуальная – нет
 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: земляное дорожное покрытие затрудняет передвижение инвалидов на кресло-коляске

Детальнее: Описание маршрута следования к объекту

Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	<u>нет</u>	Регулируемые переходы	<u>нет</u>
Наземные тактильные указатели препятствий	<u>нет</u>	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	<u>нет</u>
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	<u>нет</u>	Нерегулируемые переходы	<u>есть</u>
Перепады высоты на пути движения	<u>нет</u>	Внеуличные переходы с пандусом	<u>нет</u>
		Внеуличные переходы с подъемником	<u>нет</u>
Лестницы на пути движения	<u>нет</u>	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	<u>есть</u>

Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	есть

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) -<*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы объекта)**
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	В том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

-вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

-вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

-вариант "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно;

-вариант "ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структур но-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У) ВНД(С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(Г, У) ДЧ-И (К, О) ВНД(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(К,О,Г,У) ДУ(С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,У) ДУ(С, Г)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г, У) ДУ(К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,У) ДУ(С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(К,Г,У) ВНД(О, С)

<*> Указывается

ДП-В доступно полностью всем,

ДП-И (К,О,С,Г,У) доступно полностью – избирательно (указать категории инвалидов)

ДЧ-В доступно частично всем

ДЧ-И (К,О,С,Г,У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов)

ДУ доступно условно

ВНД всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Обследуемый объект доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), для людей передвигающихся на креслах-колясках («К»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением зрения («С»), с нарушением слуха («Г»).

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Расположение информационной таблички со шрифтом Брайля на входной калитке. Установка тактильных и визуальных указателей, тактильной маркировки путей движения от калитки и парковки ко входу на объект. Организация парковочного места для инвалидов в рамках текущего ремонта.
2	Вход (входы) в здание	Установка тактильно-информационных табличек с информацией об учреждении для дублирования визуальной информации на входной зоне, маркировка ступеней входной лестницы, установка тактильной маркировки путей движения для МГН, с нарушением зрения, установка поручней на входной лестнице и поручней с не травмирующими окончаниями на пандусе, маркировка стекол эвакуационных дверей в рамках текущего ремонта.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Размещение тактильно-визуальных схем передвижения и эвакуации на этажах объекта, маркировка лестничных ступеней и указателей путей движения, маркировка

		стекол дверей, маркировка этажей на лестничных маршах в рамках текущего ремонта.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Размещение тактильных табличек со шрифтом Брайля о назначении кабинетов для МГН с нарушением зрения, маркировка порогов в рамках текущего ремонта.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка стационарного поручня у унитаза, крючков для костылей, установка информационно-тактильной таблички со шрифтом Брайля в рамках текущего ремонта.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Размещение аудиовизуальных информационно-справочных систем. Установка тактильно-информационных табличек для дублирования информации для МГН с нарушением зрения в рамках текущего ремонта и индивидуальные решения с ТСП.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка визуальных указателей и тактильной маркировки путей движения от остановок пассажирского автотранспорта к объекту в рамках текущего ремонта.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт(текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2026-2029 г.г.**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **полная доступность**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: **на усмотрение хозяйствующей организации;**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников: **на усмотрение хозяйствующей организации;**

4.4.3. Техническая экспертиза: **на усмотрение хозяйствующей организации;**

4.4.4. Разработка проектно-сметной документации: **требуется;**

4.4.5. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): **не требуется;**

4.4.6. Согласование с общественными организациями инвалидов: Согласовано с Гатчинской районной организацией Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», ИНН 4705009480;

4.4.6. Другое:

-Рекомендован текущий надзор эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и граждан МГН на всех этапах формирования доступности на объекте с последующей актуализацией документов паспортизации объекта по итогам работ;

-Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется;

-Рекомендовано обращение за консультацией в региональный экспертный центр в области создания и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и граждан МГН СДС ВОИ «Мир, доступный для всех» или аналогичной профильной организации/профессионального экспертного сообщества.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации

**- ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ
СРЕДА» <https://zhit-vmeste.ru/map/>**

- КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- карта доступности Ленинградской области

<https://kszn.lenobl.ru/ru/deiatelnost/napravleniya-raboty/dostupnaya-sreda-dlya-invalidov/karta-dostupnosti-leningradskoj-oblasti/>

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 07.11.2025 года

Дата составления паспорта 29.12.2025 года

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Гатчинской районной
организации ЛОО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»



Запашикова И.В.

«12» января 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Автономной некоммерческой
общеобразовательной организации
«Школа «Умиление»

Семина О.В.

«12» января 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

Российская Федерация, Ленинградская область,
м. о. Гатчинский, г. п. Вырица,
пер. Восточный, дом 3

"07" ноября 2025 г.

Время начала обследования 10:40

Время завершения обследования 12:30

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование (вид) объекта

Образовательное учреждение для детей.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа «Умиление»

1.2. Фактический адрес объекта

188380, Российская Федерация, Ленинградская область, м. о. Гатчинский, г. п. Вырица,
пер. Восточный, дом 3

Email: umilenieschool@yandex.ru, semina.olga@zolotoy.ru

Контактные телефоны: +79315385010, +79219588248

1.3. Юридический адрес объекта

188380, Российская Федерация, Ленинградская область, м. о. Гатчинский, г. п. Вырица,
пер. Восточный, дом 3

Email: umilenieschool@yandex.ru, semina.olga@zolotoy.ru

Контактные телефоны: +79315385010, +79219588248

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящий объект, общей площадью 1048,8 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 2275,0 кв.м

кадастровый номер: 47:23:0603012:122

координаты объекта: 59.400332, 30.31057

1.4. Год постройки объекта 2024 г.

- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущие ремонтные работы проводятся ежегодно
- 1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.7. Форма собственности: частная
- 1.8. Территориальная принадлежность: Гатчинский муниципальный округ
- 1.9. Наименование вышестоящей организации: нет
- 1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: нет

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Вид деятельности: образование среднее общее
- 2.3. Форма способа оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г, У

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От ближайшей остановки общественного транспорта

Автобусы рейсов № 503, 504А, 512, 534, 534А

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150,0 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые – есть; регулируемые- нет, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая- нет,

тактильная - нет, визуальная – нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: земляное дорожное покрытие затрудняет передвижение инвалидов на кресло-коляске

Детальнее: Описание маршрута следования к объекту

Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	<u>нет</u>	Регулируемые переходы	<u>нет</u>
Наземные тактильные указатели препятствий	<u>нет</u>	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	<u>нет</u>
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	<u>нет</u>	Нерегулируемые переходы	<u>есть</u>
Перепады высоты на пути движения	<u>нет</u>	Внеуличные переходы с пандусом	<u>нет</u>
		Внеуличные переходы с подъемником	<u>нет</u>
Лестницы на пути движения	<u>нет</u>	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	<u>есть</u>

Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	есть

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания) -<*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы объекта)**
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	В том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

-вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

-вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

-вариант "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно;

-вариант "ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У) ВНД(С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(Г, У) ДЧ-И (К, О) ВНД(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(К,О,Г,У) ДУ(С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,У) ДУ(С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г, У) ДУ(К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,У) ДУ(С, Г)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(К,Г,У) ВНД(О, С)
---	--	------------------------

<*> Указывается

ДП-В доступно полностью всем,

ДП-И (К,О,С,Г,У) доступно полностью – избирательно (указать категории инвалидов)

ДЧ-В доступно частично всем

ДЧ-И (К,О,С,Г,У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов)

ДУ доступно условно

ВНД всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Обследуемый объект доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), для людей передвигающихся на креслах-колясках («К»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением зрения («С»), с нарушением слуха («Г»).

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Расположение информационной таблички со шрифтом Брайля на входной калитке. Установка тактильных и визуальных указателей, тактильной маркировки путей движения от калитки и парковки ко входу на объект. Организация парковочного места для инвалидов в рамках текущего ремонта.
2	Вход (входы) в здание	Установка тактильно-информационных табличек с информацией об учреждении для дублирования визуальной информации на входной зоне, маркировка ступеней входной лестницы, установка тактильной маркировки путей движения для МГН, с нарушением зрения, установка поручней на входной лестнице и поручней с не травмирующими окончаниями на пандусе, маркировка стекол эвакуационных дверей в рамках текущего ремонта.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Размещение тактильно-визуальных схем передвижения и эвакуации на этажах объекта, маркировка лестничных ступеней и указателей путей движения, маркировка стекол дверей, маркировка этажей на лестничных маршах в рамках текущего ремонта.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Размещение тактильных табличек со шрифтом Брайля о назначении кабинетов для МГН с нарушением зрения, маркировка порогов в рамках текущего ремонта.

5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка стационарного поручня у унитаза, крючков для костылей, установка информационно-тактильной таблички со шрифтом Брайля в рамках текущего ремонта.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Размещение аудиовизуальных информационно-справочных систем. Установка тактильно-информационных табличек для дублирования информации для МГН с нарушением зрения в рамках текущего ремонта и индивидуальные решения с ТСП.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка визуальных указателей и тактильной маркировки путей движения от остановок пассажирского автотранспорта к объекту в рамках текущего ремонта.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт(текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2026-2029 г.г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: полная доступность

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: на усмотрение хозяйствующей организации;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников: на усмотрение хозяйствующей организации;

4.4.3. Техническая экспертиза: на усмотрение хозяйствующей организации;

4.4.4. Разработка проектно-сметной документации: требуется;

4.4.5. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется;

4.4.6. Согласование с общественными организациями инвалидов: Согласовано с Гатчинской районной организацией Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», ИНН 4705009480;

4.4.6. Другое:

-Рекомендован текущий надзор эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и граждан МГН на всех этапах формирования доступности на объекте с последующей актуализацией документов паспортизации объекта по итогам работ;

-Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): **не имеется;**

-Рекомендовано обращение за консультацией в региональный экспертный центр в области создания и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и граждан МГН СДС ВОИ «Мир, доступный для всех» или аналогичной профильной организации/профессионального экспертного сообщества.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

- ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» <https://zhit-vmeste.ru/map/>

- КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – карта доступности Ленинградской области
<https://kszn.lenobl.ru/ru/deiatelnost/napravleniya-raboty/dostupnaya-sreda-dlya-invalidov/karta-dostupnosti-leningradskoj-oblasti/>

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ПРИМЕЧАНИЯ:

Измерительные приборы при обследовании:


- фотоаппарат Nikon B500
- уклономер
- измерительная рулетка – 5м
- лазерный дальномер SNDWAY
- динамометр
- штангенциркуль

Результаты фото фиксации на объекте Приложение 7 на 11 л.

Ответственные за проведение обследования объекта:

Председатель комиссии:

Директор АНОО «Школа «Умиление»
(Должность)


(Подпись) Семина О.В.

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР
АНОО «Школа «Умиление»
(Должность)


(Подпись) Глушечевская Н.В.

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения
Сертификат эксперта № ЭТ-01-2300004)
(Должность)


(Подпись) Колыбин С. В.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

Образовательное учреждение для детей.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа «Умиление»

(наименование объекта)

**188380, Российская Федерация, Ленинградская область, м. о. Гатчинский, г. п. Вырица,
пер. Восточный, дом 3**

кадастровый номер: 47:23:0603012:122

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию прилегающую к объекту	Есть	- Отсутствует тактильно- информационная табличка об учреждении. - Отсутствует тактильная табличка с информацией о вызове персонала	К, О, С, Г, У МГН	Установка тактильно- информационной таблички об учреждении. <u>Требование:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.3 Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала. <u>Требование:</u> ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2 Приложение Г
1.2	Путь (пути) движения на территории объекта	Есть	- Отсутствует тактильная маркировка путей движения к объекту. - Отсутствует тактильно- визуальная схема движения по территории ко входу на объект.	К, О, С	Установка тактильной маркировки путей движения на территории объекта. <u>Требование:</u> СП 59.13330.2020 п. 5.1 п.п. 5.1.10 Установка тактильно- визуальной схемы. <u>Требование:</u> ГОСТ Р 59602-2021 п. 5.3
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	Есть	- Отсутствует разметка парковочного места.	К, О, С	Произвести разметку парковочного места для инвалидов. <i>Требование:</i> СП 59.13330.2020 п. 5.2 п.п. 5.2.4
	ОБЩИЕ требования к зоне		п. 1.1 п. 1.2 п. 1.5		п. 1.1 п. 1.2 п. 1.5

Детальные замеры:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
Автостоянка для посетителей	
Расстояние до входа в здание	50,0 м
Количество машино-мест для инвалидов	-
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-
Путь ко входу на объект (для доступа в зону оказания услуг)	
- ширина прохода, калитки	1,0 м
- ширина тротуара, пути движения ко входу для инвалидов-колясочников	1,8 м
- ширина тротуара, пути движения ко входу	3,6 м
- указатели направления движения	нет
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет
- места отдыха	есть
Открытая лестница (лестница на рельефе территории)	нет
Пандус на рельефе	нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работ) «*» к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к объекту	ДП-И(К,О,Г,У) ВНД(С)	- Установка тактильно-информационной таблички об учреждении. - Установка тактильной маркировки путей движения на территории объекта. - Установка тактильно-визуальной схемы. - Разметка парковочного места для инвалидов.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет.

I. Результаты обследования:

2. ВХОДА (ВХОДОВ) В ЗДАНИЕ

Образовательное учреждение для детей.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа «Умиление»

(наименование объекта)

188380, Российская Федерация, Ленинградская область, м. о. Гатчинский, г. п. Вырица,
пер. Восточный, дом 3

кадастровый номер: 47:23:0603012:122

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
2.1	Лестница на входную площадку (наружная)	Есть	- Отсутствует маркировка ступеней входной лестницы.	О, С	-Произвести маркировку ступеней входной лестницы. <u>Требование:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.8
2.2	Пандус (наружный)	Есть	- Отсутствуют не травмирующие окончания поручней. - Отсутствует контрастная маркировка поручней и путей движения на пандус.	К, О	- Установка не травмирующих окончаний поручней пандуса. <u>Требование:</u> ГОСТ Р 51261-2022 п. 5.2 - Произвести маркировку поручней и путей движения на пандус. <u>Требование:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.10
2.3	Пути движения ко входу на объект	Есть	- Отсутствует тактильная маркировка путей движения к объекту.	С	- Установка тактильной маркировки путей движения на территории объекта. <u>Требование:</u> СП 59.13330.2020 п. 5.1 п.п. 5.1.10
2.4	Дверь (входная)	Есть	- Отсутствует тактильно-информационная	К, О, С, Г, У МГН	- Установка тактильно-информационной

			табличка об учреждении. - Отсутствует тактильная табличка с информацией о вызове персонала. - Отсутствует маркировка стекла эвакуационных дверей.		таблички об учреждении. <u>Требование:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.3 - Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала. <u>Требование:</u> ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2 Приложение Г - Маркировка стекла эвакуационных дверей. <u>Требование:</u> ГОСТ Р 51671-2020 п.п. 6.2.2.6 СП 59.13330.2020 п.п. 6.1.6
2.5	Тамбур	Есть	- Отсутствует тактильно-визуальная схема движения на объекте. - Отсутствует маркировка стекла дверей тамбура.	К, О, С, Г, У МГН	Установка тактильно-визуальной схемы. <u>Требование:</u> ГОСТ Р 59602-2021 п. 5.3 Маркировка стекла дверей тамбура. <u>Требование:</u> ГОСТ Р 51671-2020 п.п. 6.2.2.6 СП 59.13330.2020 п.п. 6.1.6
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	п. 2.1 п. 2.2 п. 2.3 п. 2.4 п. 2.5	-	п. 2.1 п. 2.2 п. 2.3 п. 2.4 п. 2.5

Детальные замеры:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
Крыльцо или входная площадка	
Высота площадки	1,7 м
Габариты площадки (ширина) без пандуса	3,5 м
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2,8 м
Ограждение площадки (высота)	1,1 м
Навес	есть

Тактильно-информационная табличка с информацией об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	нет
Кнопка вызова персонала	нет
Тактильная табличка с информацией о вызове персонала	нет
Звуковой маяк у входа	нет
Лестница наружная	
Ширина лестничного марша	1,3 м
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (за 0,6м до марша)	нет
Маркировка ступеней	нет
Ограждение лестничного марша (высота)	1,1 м
Поручни с двух сторон	нет
- на высоте	-
- завершения поручней за пределами марша	-
- не травмирующие окончания	-
Пандус наружный	
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	10,0 %
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0,9 м
Высота подъема одного 1 марша (максимальная)	1,0 м
Высота подъема одного 2 марша (максимальная)	1,7 м
Длина подъема одного 1 марша	9,6 м
Длина подъема одного 2 марша	7,0 м
Разворотные площадки:	
Верхняя разворотная площадка при въезде на пандус	есть
- длина	1,6 м
- ширина	1,6 м
Промежуточная разворотная площадка	есть
- длина	1,5 м
- ширина	2,2 м
Площадка для отдыха 1 марша	есть
- длина	1,5 м
- ширина	1,0 м
Площадка для отдыха 2 марша	есть
- длина	1,5 м
- ширина	1,0 м
Поручни с двух сторон:	
- диаметр поручня	0,05 м
- на высоте (нижний поручень)	0,76 м
- на высоте (верхний поручень)	1,02 м
- горизонтальные завершения поручней	нет
- не травмирующие окончания	нет
Нескользящее покрытие (при намокании)	есть
Продольные бортики для предотвращения соскальзывания колеса, трости, ног МГН	есть
Контрастная маркировка поручней пандуса.	нет
Контрастная маркировка путей движения на пандус.	нет
Лестница наружная для входа инвалидов-колясочников	
Ширина лестничного марша	1,3 м

Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (за 0,6м до марша)	нет
Маркировка ступеней	нет
Поручни с двух сторон	нет
- на высоте	-
- завершения поручней за пределами марша	-
- не травмирующие окончания	-
- диаметр поручня	-
Тамбур	
Двери распашные	есть
- ширина дверного проема в свету	1,6 м
Усиление открывания двери	38 Нм
Скорость закрывания двери	6 сек.
Дверная ручка (С- и П-образные)	есть
- высота порога наружного/ внутреннего	0,012 м
Глубина тамбура	3,1 м
Ширина тамбура	2,3 м
Арочный металлодетектор	нет
-предупреждающая маркировка: «Запрещается присутствие/проход людей со стимулятором сердечной деятельности»	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О) ВНД (С)	- Маркировка ступеней входных площадок. - Установка не травмирующих окончаний поручней пандуса. - Маркировка поручней и путей движения на пандус. - Установка тактильной маркировки путей движения на территории объекта. - Установка тактильно-информационной таблички об учреждении. - Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала. - Установка тактильно-визуальной схемы. - Маркировка стекла дверей.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: комментария нет.

I. Результаты обследования:

3. ПУТИ (ПУТЕЙ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (В Т.Ч. ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ)

Образовательное учреждение для детей.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа «Умиление»

(наименование объекта)

188380, Российская Федерация, Ленинградская область, м. о. Гатчинский, г. п. Вырица,
пер. Восточный, дом 3

кадастровый номер: 47:23:0603012:122

(адрес)

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	- Отсутствуют указатели путей движения. - Отсутствуют тактильно-визуальные схемы (мнемосхемы)	К, О, С, Г, У, МГН	- Установка указателей путей движения. <u>Требование:</u> ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.4 - Установка тактильно-визуальных схем (мнемосхем). <u>Требование:</u> ГОСТ Р 59602-2021 п. 5.3
3.2	Лестница на территории объекта	Есть	-Отсутствует маркировка ступеней лестницы. - Отсутствует маркировка этажей на лестничных маршах.	О, С, Г, У	- Маркировка ступеней лестницы. <u>Требование:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.2, п.п. 6.2.8 - Маркировка этажей на лестничных маршах. <u>Требование:</u> ГОСТ Р 51671-2020 п.п. 6.2.2.6
3.3	Пандус на территории объекта	Нет	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Есть	- Отсутствует маркировка этажей у входа в лифт.	К, О, С	- Маркировка этажей у входа в лифт. <u>Требование:</u> ГОСТ Р 51671-2020 п.п. 6.2.1.4-6.2.1.5

3.5	Двери, проходы	Есть	- Отсутствует маркировка стекла дверей.	К, О, С, Г, У МГН	- Маркировка стекла дверей. <u>Требование:</u> ГОСТ Р 51671-2020 п.п. 6.2.2.6 СП 59.13330.2020 п.п. 6.1.6
3.6	Пути движения и эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	-Отсутствуют указатели направления движения.	К, О, С, Г, У МГН	- Размещение указателей направления движения. <u>Требование:</u> ГОСТ Р 51671-2020 п.п. 6.2.1.4-6.2.1.5
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	п. 3.1 п. 3.2 п. 3.4 п. 3.5 п. 3.6	-	п. 3.1 п. 3.2 п. 3.4 п. 3.5 п. 3.6

Детальные замеры:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
Холл 1-го этажа	
Глубина	9,5 м
Ширина	6,0 м
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	3,7 м
Разворотные площадки, глубина	нет
Разворотные площадки, ширина	нет
Указатели направления движения, входа, выхода	нет
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	нет
Речевые информаторы и маяки	нет
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет
Тактильно-визуальная схема (мнемосхема)	нет
Лестница подъема на 2 этаж (межэтажная)	
Ширина лестничного марша	1,6 м
Маркировка ступеней	нет
Поручни с двух сторон:	есть
- на высоте (верхний)	0,9 м
- на высоте (нижний)	0,5 м
- горизонтальные завершения поручня	есть
- не травмирующие окончания	есть
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	1,4 м
Разворотная площадка(межэтажная), ширина	3,0 м
Коридор 2-го этажа	
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2,0 м

Разворотные площадки, глубина	нет
Разворотные площадки, ширина	нет
Указатели направления движения, входа, выхода	нет
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	нет
Место отдыха и ожидания	
- места для сидения	есть
- зона для коляски	есть
Навесное оборудование, выступ в зону движения	есть
Холл 2-го этажа	
Глубина	15,5 м
Ширина	7,0 м
Разворотные площадки, глубина	нет
Разворотные площадки, ширина	нет
Указатели направления движения, входа, выхода	нет
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	нет
Речевые информаторы и маяки	нет
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет
Тактильно-визуальная схема (мнемосхема)	нет
Лифт пассажирский	
Ширина дверного проема	0,9 м
Поручни	есть
Световая информация	есть
Звуковая информация	есть
Знак доступности	нет
Указатели номера этажа напротив лифта	нет
Пути движения к эвакуационным выходам	
Ширина дверей (проходов)	1,4 м
Высота порога	0,012 м
Дверная ручка (С- и П-образные)	есть
Указатели направления движения, входа, выхода	нет
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	нет
Эвакуационная лестница подъема на 1 этаж	
Ширина лестничного марша	1,6 м
Маркировка ступеней	нет
Поручни с двух сторон:	есть
- на высоте (верхний)	0,9 м
- на высоте (нижний)	0,5 м
- горизонтальные завершения поручня	есть
- не травмирующие окончания	есть
- указатели направления движения	нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(К,О,Г,У) ДУ(С)	- Установка тактильных указателей путей движения. - Маркировка ступеней лестницы. - Маркировка этажей. - Маркировка этажей у входа в лифт. - Маркировка стекла дверей. - Размещение указателей направления движения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет

I. Результаты обследования:

4 ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

Образовательное учреждение для детей.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа «Умиление»

(наименование объекта)

**188380, Российская Федерация, Ленинградская область, м. о. Гатчинский, г. п. Вырица,
пер. Восточный, дом 3**

кадастровый номер: **47:23:0603012:122**

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличи е элемент а	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	- Отсутствуют тактильные информационные таблички со шрифтом Брайля.	С	- Установка тактильных информационных табличек со шрифтом Брайля <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	- Отсутствует маркировка порога	К, О, С	-Произвести маркировку порога. <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.2.5 ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2.2
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Есть	- Отсутствует тактильно- визуальная схема передвижения на территории объекта	К, О, С, Г, У, МГН	- Размещение тактильно- визуальной схемы передвижения на территории объекта. <u>Требования:</u> ГОСТ Р59602-2021 п. 5.3

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	п. 4.1 п. 4.4	-	п. 4.1 п. 4.4

Детальные замеры:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
Классы для обучения	
Глубина	5,7 м
Ширина	5,5 м
Ширина проема двери в свету	0,9 м
Дверная ручка (С- и П-образные)	есть
Высота порога	нет
Информация тактильная о назначении кабинета	нет
- размещение на высоте	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть
- размещение на высоте	1,8 м
- высота прописных букв	0,022 м
Зона для кресла-коляски	есть
Замок блокиратор на окнах	нет
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	нет
Столовая (трапезная)	
Ширина прохода в столовую	1,3 м
Ширина проема двери в свету	1,0 м
Дверная ручка (С- и П-образные)	есть
Высота порога	0,022 м
Высота кухонного оборудования	0,86 м
Ширина полосы движения к столам получения пищи	1,5 м
Информация тактильная о назначении помещения	нет
- размещение на высоте	-
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть
- размещение на высоте	1,8 м
- высота прописных букв	0,022 м
Зона для кресла-коляски	есть
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности «*» (к пункту 3.4 Акта обследования доступности ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого посещения объекта	ДП-И(К,О,У) ДУ(С, Г)	- Установка тактильных информационных табличек со шрифтом Брайля. - Размещение тактильно-визуальной схемы передвижения на территории объекта. - Произвести маркировку порога.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: комментария нет

I. Результаты обследования:

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Образовательное учреждение для детей.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа «Умиление»

(наименование объекта)

188380, Российская Федерация, Ленинградская область, м. о. Гатчинский, г. п. Вырица,
пер. Восточный, дом 3

кадастровый номер: 47:23:0603012:122

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
5.1	Туалетная комната	Есть	- Отсутствует опорный стационарный поручень у унитаза. - Отсутствует информационно- тактильная табличка со шрифтом Брайля. - Отсутствуют крючки для костылей.	К, О, С, Г, У, МГН	- Установка опорного стационарного поручня у унитаза. <u>Требования:</u> ГОСТ Р 51261-2022 п.5.5 - Установка информационно- тактильной таблички со шрифтом Брайля. <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.6 - Установка крючков для костылей. <u>Требования:</u> СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3
5.2	Душевая/ванная комната + сауна	Нет	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	п. 5.1	-	п. 5.1

Детальные замеры:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие
1	2
Санузел для инвалидов	
Знак доступности кабины	есть
-высота расположения знака	0,77 м
Информационно-тактильная табличка со шрифтом Брайля	нет
Ширина дверного проема	0,86 м
Высота порога	нет
Габариты санузла (длина)	1,82 м
Габариты санузла (ширина)	1,6 м
Опорные поручни у унитаза:	с одной стороны
- откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	есть
- стационарные для пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (длина)	1,4 м
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,7 м
зона у раковины (глубина)	0,9 м
зона у раковины (ширина)	1,0 м
высота раковины	0,78 м
опорный поручень у раковины	есть
Водопроводный кран с рычажной рукояткой	соответствует
- крючки для костылей	нет
- крючки для одежды	есть
- кнопка вызова персонала	есть
- зеркало с изменением угла наклона	нет
Дверная ручка (С- и П-образные)	есть

II. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (*) (к п. 3.4. Акта Обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работ) (**) к п. 4.1. Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (К,О,С)	- Установка опорного стационарного поручня у унитаза. - Установка информационно-тактильной таблички со шрифтом Брайля. - Установка крючков для костылей.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет.

I. Результаты обследования:

6. СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Образовательное учреждение для детей.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа «Умиление»

(наименование объекта)

**188380, Российская Федерация, Ленинградская область, м. о. Гатчинский, г. п. Вырица,
пер. Восточный, дом 3**

кадастровый номер: 47:23:0603012:122

(адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
6.1	Визуальные средства	Есть	-	К, О, Г, У	- Установка аудиовизуальных информационно- справочных систем. <i>Требования:</i> ГОСТ Р 51671-2020 п.6.3
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	-
6.3	Тактильные средства	Есть	- Отсутствуют тактильно- информационные таблички со шрифтом Брайля. - Отсутствует тактильно- визуальная схема движения на объекте.	С	-Установка тактильно- информационных табличек со шрифтом Брайля. <i>Требования:</i> СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.6 -Установка тактильно- визуальной схемы движения на объекте. <i>Требования:</i> ГОСТ Р59602-2021 п. 5.3
	ОБЩИЕ требования к зоне		п. 6.1 п. 6.3		п. 6.1 п. 6.3

II. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (*) (к п. 3.4. Акта Обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работ) (**) к п. 4.1. Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г)	- Установка аудиовизуальных информационно-справочных систем. - Установка тактильно- информационных табличек со шрифтом Брайля. - Установка тактильно-визуальной схемы движения на объекте.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категория инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: комментария нет.

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
N 1 от "07" ноября 2025 г.

